

**分解整備**

# メンテナンス特集

分解整備受付期間:6月1日(木)~8月31日(木)受付分まで

※ちらしの商品やサービスはCOOPポイント(ポイントカード)対象外です。お住まいの地域によってお取り扱いできない商品やサービスがございます。

**責任** 損害賠償責任  
保険付で安心

**技術** 石油機器技術管理士  
有資格者が整備を  
実施します

**丁寧** 完全分解システム  
による丁寧な作業

生協特別価格  
にて斡旋します

①ポータブル(反射・対流型)  
作業料金1台あたり  
税込 **7,040**円

②ファンヒーター  
作業料金1台あたり  
税込 **11,550**円

③丸型ポット式  
作業料金1台あたり  
税込 **14,300**円

④ロータリーバーナー搭載開放型  
※大型タイプは別途  
お見積りいたします。  
作業料金1台あたり  
税込 **16,500**円

⑤ポット式(ふく射型)  
作業料金1台あたり  
税込 **15,180**円

⑥FF小型(ふく射・温風)  
4,000kcal以下  
作業料金1台あたり  
税込 **15,400**円

⑦FF式(ふく射・温風)  
6,000kcal以下  
作業料金1台あたり  
税込 **16,500**円

⑧床暖内蔵型(FF・ポット式)  
本体部のみ  
作業料金1台あたり  
税込 **20,900**円

⑨業務用温風式  
作業料金1台あたり  
税込 **29,150**円

⑩温水暖房システム床暖内蔵型  
別途お見積  
いたします

**不凍液の交換は3年が目安です**  
床暖マットの不凍液交換には別途11,000円(税込)  
が必要です。  
※3畳、4、5畳マットいずれか1枚までは不凍液の  
代金を含みます。

- パッキン等交換部品代金は実費加算いたします。
- エアクリーナー付ストーブは、1,100円(税込)加算となります。
- 交換部品が入手不能なストーブはお引き受けできません。

※ ご注意ください ※  
ストーブによっては使用時間が8年相当(20,000時間)になると、表示部に「88」を表示して法定点検(有料)をお知らせするものがあります。これは分解整備歴があるか無いかに関わらず、製造メーカーが商品の経年劣化による重大事故を防止するために搭載した機能です。「88」が表示された場合はお手元にある商品取扱説明書のメーカー点検受付窓口に直接ご連絡してください。なお、この表示が出ても故障ではありませんのでご使用は可能です。

**サンダイヤホームタンク490型**  
新規設置/交換 KS2-490SJ(標準脚/スタンダードタイプ)  
本体組立料込価格  
税込 **53,900**円  
ホームタンクKS2-490SJ  
+  
丸もしくは片屋根(490型用)  
積雪・雨水からホームタンクを保護。腐食、落雪  
落水によるゲージ、給油口の破損を防ぎます。  
本体組立料込価格  
税込 **85,800**円  
容量/容量:450/405L  
溶融亜鉛メッキ鋼板  
配管・土台工事、古いタンクの廃棄など  
発生した場合は別途請求いたします。

**ホームタンク内部の洗浄をオススメします!**  
青森・弘前・五所川原方面で施工できます **ホームタンク洗浄(1台)**  
税込 **6,050**円  
夏にホームタンクを空にして放置すると、タンク内で結露を起し錆が発生しやすくなり、水や錆で汚れた灯油を燃焼させると燃焼器本体のバーナー部分にススがたまる原因になります。ホームタンクや燃焼器具を長持ちさせ、安心してご使用いただけるよう、ホームタンクの定期的な洗浄をオススメします。洗浄時にメーターやキャップ、ストレーナーなどの交換が必要なときは別途請求となります。  
※施工可能なエリアについて詳しくは生協係員へお問い合わせください。  
**灯油配管内部洗浄(1回路)**  
税込 **4,180**円

メンテナンス特集注文書

所属			受付日:	担当:
お名前(ご担当)			ご連絡先	
施工・お引取り先 ご住所				
お支払方法	コープ日専連カード ・ 現金 ・ 一括給与引去 ・ 分割給与引去 ・ 口座引落			

ストーブ分解整備

メーカー名	機種型式	台数	備考

その他ご注文・お見積依頼 特記事項