

分解整備

## メンテナンス特集

分解整備受付締切:8月31日(水)受付分まで

※ちんしの商品やサービスはCOOPポイント(ポイントカード)対象外です。  
お住まいの地域によってお取り扱いできない商品やサービスがございます。

責任

損害賠償責任  
保険付で安心

技術

石油機器技術管理士  
有資格者が整備を  
実施します

丁寧

完全分解システム  
による丁寧な作業生協特別価格  
にて斡旋します

## ①ポータブル(反射・対流型)



作業料金1台あたり

税込 7,040 円

## ②ファンヒーター



作業料金1台あたり

税込 11,550 円

## ③丸型ポット式



作業料金1台あたり

税込 14,300 円

## ④ロータリーバーナー搭載開放型

※大型タイプは別途  
お見積りいたします。

作業料金1台あたり

税込 16,500 円

## ⑤ポット式(ふく射型)



作業料金1台あたり

税込 15,180 円

⑥FF小型(ふく射・温風)  
4,000kal以下

作業料金1台あたり

税込 15,400 円

⑦FF式(ふく射・温風)  
6,000kal以下

作業料金1台あたり

税込 16,500 円

## ⑧床暖内蔵型(FF・ポット式)



本体部のみ

作業料金1台あたり

税込 20,900 円

## ⑨業務用温風式



作業料金1台あたり

税込 29,150 円

## ⑩温水暖房システム床暖内蔵型

別途お見積  
いたします床暖房を  
お使いの  
組合員様

## 不凍液の交換は3年が目安です

床暖マットの不凍液交換には別途11,000円(税込)  
が必要です。  
※3畳、4.5畳マットいずれか1枚までは不凍液の  
代金を含みます。

●パッキン等交換部品代金は実費加算いたします。

●エアクリーナー付ストーブは、1,100円(税込)  
加算となります。●交換部品が入手不能なストーブはお引き受け  
できません。

※ ご注意ください ※

ストーブによっては使用時間が8年相当(20,000時間)になると、表示部に「88」を表示して法定点検(有料)をお知らせするものがあります。  
これは分解整備歴があるか無いかに関わらず、製造メーカーが商品の経年劣化による重大事故を防止するために搭載した機能です。  
「88」が表示された場合はお手元にある商品取扱説明書のメーカー点検受付窓口に直接ご連絡してください。  
なお、この表示が出ても故障ではありませんのでご使用は可能です。

## サンダイヤホームタンク490型

新規設置/交換 KS2-490SJ(標準脚/スタンダードタイプ)

本体組立料込価格



税込 49,500 円

ホームタンクKS2-490SJ

+  
丸もしくは片屋根(490型用)積雪・雨水からホームタンクを保護。腐食、落雪  
落下によるケージ、給油口の破損を防ぎます。

本体組立料込価格

税込 79,200 円

配管・土台工事、古いタンクの廃棄など  
発生した場合は別途請求いたします。

## ホームタンク内部の洗浄をオススメします!

青森・弘前・五所川原方面で施工できます ホームタンク洗浄(1台)

夏にホームタンクを空にして放置すると、タンク内で  
結露を起こし錆が発生しやすくなり、水や錆で汚れた  
灯油を燃焼させると燃焼器本体のバーナー部分に  
ススがたまる原因になります。ホームタンクや燃焼器  
具を長持ちさせ、安心してご使用いただけるよう、ホー  
ムタンクの定期的な洗浄をオススメします。  
洗浄時にメーターやキャップ、ストレーナーなどの交換  
が必要なときは別途請求となります。

※施工可能なエリアについて詳しくは生協係員へお問い合わせください。

税込 6,050 円

灯油配管内部洗浄  
(1回路)

税込 4,180 円

## メンテナンス特集注文書

|                 |                                         |  |      |     |
|-----------------|-----------------------------------------|--|------|-----|
| 所 属             |                                         |  | 受付日: | 担当: |
| お名前(ご担当)        |                                         |  | ご連絡先 |     |
| 施工・お引取り先<br>ご住所 |                                         |  |      |     |
| お支払方法           | コープ日専連カード ・ 現金 ・ 一括給与引去 ・ 分割給与引去 ・ 口座引落 |  |      |     |

## ストーブ分解整備

| メーカー名 | 機種型式 | 台数 | 備考 |
|-------|------|----|----|
|       |      |    |    |
|       |      |    |    |

その他ご注文・お見積依頼 特記事項

# 耐積雪200cm相当 カーポートST6000タイプ 2台用(柱6本)

LIXIL

※写真はイメージです

リクシル「6000タイプ」55-55型標準柱  
(標)¥898,000(税込¥987,800)  
※(標)価格は折板屋根代は含んでいません  
※(標)価格はハツリ、土間コンクリート工事別途

ハツリ、土間  
コンクリート  
工事費別途

生協は  
組立工事  
折板屋根  
代含む

税込  
生協  
特価

**729,000**円

## 文化シャッター 軽量シャッター/電動軽量シャッター

土砂降り、台風、猛烈な吹雪の日でも  
車内からリモコンひとつで開け閉めで  
きる便利な電動シャッター。  
静音設計だから早朝・深夜も問題なし。

軽量電動アルミシャッター  
(リガードソリッド)

W2600  
×  
H2200  
工事費込 **税込 451,000**円

手動軽量シャッター(新セーヌ)

W2600  
×  
H2200  
工事費込 **税込 118,800**円

軽量電動シャッター(新セーヌ)

W2600  
×  
H2200  
工事費込 **税込 312,400**円

※写真はイメージです

人気  
商品

降雪地域に無くてはならない!

LIXIL

風除室

風や雪の吹き込みを防ぎ、花粉やホコリを遮ります。  
自転車やベビーカー、雪ペラやスノーダンプなど  
家の中に入れづらいもの、その時期使うものを  
置くスペースとして使えてとても便利です。

バリエーションイメージ



風除室で風圧や  
雪の吹き込み防止

【例】レールタイプ I型  
W1,800×2,700(mm)

**税込 165,000**円

ご自宅に合わせて様々なデザインが可能です。既存の風除室引き戸を  
ノンレール引戸に交換することもできます。青森県内お見積無料。

## 屋根・外壁のメンテナンスはお早めに!

LIXIL 外壁サイディング

※足場、工事代金は別途お見積りいたします

Before

少し古ぼけてきた  
外壁も...



●デューネ

(単色塗装)

6色展開の砂壁調デザイン  
1㎡あたり **2,759**円

●セドナL

(単色ビーズ塗装)

多彩な石の質感に個性  
を感じる細石積柄  
1㎡あたり **3,106**円

●ジオストライプL

(SGL鋼板単色塗装)

2種類の傾斜が明るさや角度によって  
見える表情が異なります  
1㎡あたり **4,092**円

●スレンダラインII SF

(セルフッ素コート/単色ビーズ塗装)

ピースの高低差や繊細な石肌の  
デザインによる陰影表現  
1㎡あたり **4,396**円

●ベルクSF

(セルフッ素コート/ID塗装)

ハツリや欠けのある石材を端正に  
切り出し積み上げた石積柄  
1㎡あたり **5,127**円

サイディング施工で  
現代的な外観に変身!

After

メーカー希望  
小売価格の **38%OFF**

屋根  
塗装

足場代別途お見積

外壁  
塗装

足場代別途お見積

●アクリル塗装

耐久目安:約3年

1㎡あたり **780**円

●シリコン塗装

耐久目安:約5年

1㎡あたり **930**円

●単層弾性仕上塗装

1㎡あたり **3,060**円

●水性シリコン塗装

1㎡あたり **2,000**円

●油性クリア塗装

1㎡あたり **2,240**円

お見積りのご依頼やお問い合わせは最寄りの生協係員か(代)017-742-0982県庁生協集配センターへ